

Repase hodin v budově bývalé školky v Litětínách

Vzhledem ke stáří hodin se začaly objevovat stále častější problémy s jejich chodem a degradace ciferníků. Společně se současným správcem hodin se podařilo najít firmu na jejich opravu.

Majitelka firmy je zároveň potomkem výrobce těchto hodin, takže jejich oprava probíhala nejen profesionálně, ale i s úctou k dílu jejich rodiny. Renovovaný hodinový stroj je již zpět na svém místě a jsou osazeny i nové ciferníky a ostatní potřebné zařízení k jejich plnému provozu. Aby byla technika i samotný objekt lépe chráněn, bylo zároveň nutné zřídit v budově zabezpečovací zařízení. Tím je zajištěna vyšší bezpečnost jak pro vybavení, tak pro správce, který do budovy pravidelně dochází.

